

PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA (PCQA) - 2017



RESULTADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA

CONCELHO DE PONTA DELGADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

SISTEMA DA ARQUINHA

Os resultados das análises definidas para o ano de 2017 são apresentados nas tabelas seguintes. Os resultados encontram-se distribuídos por tipo de controlo (CR1, CR2 ou CI) sendo que cada controlo inclui um conjunto de parâmetros, definidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. A frequência de determinação para cada tipo de controlo encontra-se definida no mesmo diploma e depende da população servida e do caudal consumido em cada zona de abastecimento.

Os resultados da qualidade da água relativos aos PCQA de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e de 2017, encontram-se disponíveis neste *site*, no separador "Qualidade da Água" - "Resultados" - "2012", "2013", "2014", "2015", "2016" ou "2017".

ZONA DE ABASTECIMENTO - SISTEMA DA ARQUINHA

Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Resultados - R2												
			Parâmetros Organolépticos				Parâmetros F. Químicos					Parâmetros Microbiológicos			
			Cor	Cheiro	Sabor	Turvação	pH	Cond.	Oxid.	Nitratos	Amónio	Mn	Nº Col. a 22°C	Nº Col. a 37°C	
2ª Rua de Santa Clara, 52 (CR2)	24/01/2017	208	<2	<3	<3	<0,5	7,0	96	<0,8	2	<0,1	<15	6	0	
Rua dos Mercadores, Casa Cheia (CR2)	21/02/2017	613	<2	<3	<3	<0,5	8,1	102	<0,8	<2	<0,1	<15	0	0	
Caminho da Abelheira de Cima, 42 (CR2)	21/03/2017	850	<2	<3	<3	<0,5	7,7	101	<0,8	3	<0,1	<15	0	0	
1ª Rua de Santa Clara, 104-B (CI)	26/04/2016	1152	<2	<3	<3	<0,5	8,0	101	<0,8	4	<0,1	<15	0	0	
Av. Roberto Ivens, Cervejaria Melo Abreu (CR2)	23/05/2017	1399	<2	<3	<3	<0,5	8,1	102	<0,8	4	<0,1	<15	0	1	
Rua de São João, 49 (CR2)	27/06/2017	1942	<2	<3	<3	<0,5	7,3	114	<0,8	4	<0,1	<15	0	0	
Rua Machado dos Santos, 102 (S.Sebastião) (CR2)	25/07/2017	2433	<2	<3	<3	<0,5	7,2	254	<0,8	6	<0,1	16	4	0	
Rua João Melo Abreu, 23 (S.Pedro) (CR2)	12/09/2017	3834	<2	<3	<3	<0,5	7,6	175	<0,8	3	<0,1	<15	20	11	
Rua Padre César Augusto Ferreira Cabido, 37 (S.Pedro) (CI)	24/10/2017	4391	<2	<3	<3	<0,5	7,7	112	<0,8	4	<0,1	<15	8	0	
Largo Vasco Bensaúde, 13 (S.Sebastião) (CR2)	12/12/2017	4866	<2	<3	<3	<0,5	7,8	111	<0,8	2	<0,1	<15	0	0	

Valores que não cumprem o Dec. Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto

Procedimentos e valores de referência

Parâmetro	Procedimento	Valor paramétrico	Unidades
Cor	NP 627	20	mg/l PtCo
Cheiro	NP 607	3	-
Sabor	SMEWW 2160 A	3	-
Turvação	SMEWW 2130 B	4	UNT
pH a 20°C	NP 411	≥6,5≤9,0	-
Conductividade Eléctrica a 20°C	NP 732	2500	µS/cm
Oxidabilidade em meio ácido	NP 731	5	mg O ₂ /l
Nitratos	SMEWW 4500 B	50	mg NO ₃ /l
Amónio	Nessier	0,5	mg NH ₄ /l
Manganês	SMEWW 3500 B	50	µg Mn/l
Nº de Colónias a 22°C	ISO 62222	S/ alteração anormal	N/ml
Nº de Colónias a 37°C	ISO 62222	S/ alteração anormal	N/ml

ZONA DE ABASTECIMENTO - SISTEMA DA ARQUINHA

			Resultados - I													
			Parâmetros Físico-Químicos													
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Sb	As	B	Cd	Pb	Cu	F	Cr	Fe	Pest. T. 1	Tetracloroetano	Tricloroetano	Bromato	Benzopireno
Iª Rua de Santa Clara, 104-B (CI)	26/04/2016	1153	<2	<2	<0,2	<0,4	<3	<0,01	<0,4	<10	<40	<0,05	<0,2	<0,1	<5	<0,005
			Parâmetros Físico-Químicos													
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Al	Hg	Ni	NO2	HAP ^o	Na	Se	SO4	CN	Calcio	Tri-halometanos2	Magnésio	Benzeno	D. Total
Iª Rua de Santa Clara, 104-B (CI)	26/04/2016	1153	<60	<0,4	<5	<0,02	<0,08	17	<2	<4	<10	<4	12,4	<2	<0,2	12
			Parâmetros Físico-Químicos				Parâmetros Radiológicos				Parâmetros Microbiológicos					
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	Cloretos	1,2-dicloroetano	Radão	α	β	DIT	C. perfringens	Criprosporidium	Enterococos					
Iª Rua de Santa Clara, 104-B (CI)	26/04/2016	1153	17,1	<0,75	<10	<0,04	<0,1	<0,01	0	0	0					

Valores que não cumprem o Dec. Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto

			Resultados - I							
			HAP ³				Tri-halometanos ²			
Local de recolha	Data	N.º do Boletim	B [b] F	B [k] F	B [ghi] P	I [1,2,3-cd] P	Clorofor.	Bromofórmio	Dibromocl.	Bromodiclorometano
1ª Rua de Santa Clara, 104-B (CI)	26/04/2016	1153	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,52	4,56	5,55	1,8

Valores que não cumprem o Dec. Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto

Procedimentos e valores de referência

Parâmetro	Procedimento	Valor paramétrico	Unidades	Parâmetro	Procedimento	Valor paramétrico	Unidades
Antimónio (Sb)	MI - EAA (Hid)	5	µg/l	HAP	HPLC	0,1	µg/l
Arsénio (As)	MI - EAA (Hid)	10	µg/l	Selénio (Se)	MI - EAA (Hid)	10	µg/l
Boro (B)	MI - PTDL34	1	mg/l	Sódio (Na)	SM 3111 B	200	mg/l
Cádmio (Cd)	MI - EAA (Fg)	5	µg/l	Sulfatos (SO4)	SM 4500 E	250	mg/l
Chumbo (Pb)	MI - EAA (Fg)	25	µg/l	Cianetos (CN)	EAM	50	µg/l
Cobre (Cu)	SM 3111 B	2	mg/l	Cálcio	EDTA	200	mg/l
Fluoretos (F)	SM 4500 C	1,5	mg/l	Tri-halometanos	CG	100	µg/l
Crómio (Cr)	MI - EAA	50	µg/l	Magnésio	Cálculo	-	mg/l
Ferro (Fe)	MI - PTDL37	200	µg/l	Benzeno	CG - MS	1	µg/l
Pesticidas Totais	MI - Cálculo (CG)	0,5	µg/l	Dureza Total	EDTA	-	mg/l
Pesticidas Individuais	CG	0,1	µg/l	Cloretos	NP 423	250	mg/l
Tetracloroetano	CG	10	µg/l	1,2-dicloroetano	CG - MS	3	µg/l
Tricloroetano	CG	10	µg/l	Radão	NP 4362-1997	100	Bq/l
Bromato	CI	10	µg/l	α-total	NP 4332-1996	0,1	Bq/l
Benzopireno	HPLC	0,01	µg/l	β-total	NP 4330-1996	1,0	Bq/l
Alumínio (Al)	MI - EAA (Fg)	200	µg/l	Dose Indicativa T.		0,1	mSv/ano
Mercúrio (Hg)	SM 3113	1	µg/l	<i>C. perfringens</i>	DL 243/01	0	N/100 ml
Níquel (Ni)	MI - EAA (Fg)	20	µg/l	<i>Criposporidium</i>	DL 243/01	0	N/100 ml
Nitritos (NO2)	NP 624	0,5	mg/l	Enterococos	ISO 7899-2	0	N/100 ml

			Resultados - I			
			Pesticidas Totais¹			
<i>Local de recolha</i>	<i>Data</i>	<i>N.º do Boletim</i>	Glifosato	Terbutilazina	Limurão	Desetilterbutilazina
<i>1ª Rua de Santa Clara, 104-B (CI)</i>	<i>26/04/2016</i>	1153	<0,1	<0,05	<0,05	<0,05

Valores que não cumprem o Dec. Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto