

PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA (PCQA) - 2018



RESULTADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA

CONCELHO DE PONTA DELGADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CAPELAS - MARANHÃO

Os resultados das análises definidas para o ano de 2018 são apresentados nas tabelas seguintes. Os resultados encontram-se distribuídos por tipo de controlo (CR1, CR2 ou CI) sendo que cada controlo inclui um conjunto de parâmetros, definidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. A frequência de determinação para cada tipo de controlo encontra-se definida no mesmo diploma e depende da população servida e do caudal consumido em cada zona de abastecimento.

Os resultados da qualidade da água relativos aos PCQA de 2015, 2016, 2017 e de 2018, encontram-se disponíveis neste *site*, no separador "Qualidade da Água" - "Resultados" - "2015", "2016", "2017" ou "2018".

ZONA DE ABASTECIMENTO - CAPELAS-MARANHAO

| | | | Resultados - R1 | | | | | | | |
|---|------------|----------------|--|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Parâmetros relativos a subst. indesejáveis | | Parâmetros Microbiológicos | | | | | |
| Local de recolha | Data | N.º do Boletim | Cloro Residual Livre (mg/l Cl ₂) | | Coliformes Totais (ufc/100 ml) | | E. coli (N/100 ml) | | | |
| Travessa do Jogo, 13 (CRI) | 02/01/2018 | 1 | 1,20 | Sem Valor Paramétrico | 0 | Valor Paramétrico: 0 | 0 | Valor Paramétrico: 0 | | |
| Rua do Loural-SW, 56 (CR2) | 06/02/2018 | 344 | 0,59 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rua Nossa Senhora de Lurdes, 1 (CRI) | 06/03/2018 | 661 | 0,57 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rua do Loural-NE, 8 (CRI) | 03/04/2018 | 1056 | 0,65 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rua da Saudade, 37 (CR2) | 02/05/2018 | 1442 | 0,56 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rua do Maranhão - Este, 17 (CRI) | 05/06/2018 | 1878 | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Caminho da Fontinha, 10 (CRI) | 03/07/2018 | 2539 | 0,72 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Travessa do Marujo, Fontanário (CI) | 07/08/2018 | 3277 | 0,51 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Rua do Maranhão - Oeste, 86 (CRI) | 04/09/2018 | 3746 | <0,1 | | Procedimento: Colorimetria - ME-22 ver.04 de 29/02/2016 | | Procedimento: ISO 9308-01:2014 | | Procedimento: ISO 9308-01:2014 | 0 |
| Rua do Marújo, 20 (CRI) | 02/10/2018 | 4248 | 0,70 | | | | | | | 0 |
| Rua André Manuel, 6 (Capelas) (CR2) | 06/11/2018 | 4733 | 0,63 | 0 | | 0 | | | | |
| Rua Anjo da Guarda, 43-A(Capelas) (CR2) | 04/12/2018 | 5233 | 0,64 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Valores que não cumprem o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro

ZONA DE ABASTECIMENTO - CAPELAS-MARANHAO

| Local de recolha | Data | N.º do Boletim | Resultados - R2 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|--------|-------|----------|------------------------|-------|-------|----------|--------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | Parâmetros Organolépticos | | | | Parâmetros F. Químicos | | | | | Parâmetros Microbiológicos | | |
| | | | Cor | Cheiro | Sabor | Turvação | pH | Cond. | Oxid. | Nitratos | Amónio | Mn | Nº Col. a 22°C | Nº Col. a 37°C |
| Rua do Loural-SW, 56 (CR2) | 06/02/2018 | 345 | <2 | <3 | <3 | <0,5 | 7,5 | 103 | <0,8 | <2 | <0,1 | <15 | 0 | 0 |
| Rua da Saudade, 37 (CR2) | 02/05/2018 | 1443 | <2 | <3 | <3 | <0,5 | 7,9 | 118 | <0,8 | 9 | <0,1 | 15 | 0 | 0 |
| Travessa do Marujo, Fontanário (CI) | 07/08/2018 | 3278 | <5 | <3 | <3 | <0,5 | 7,7 | 138 | <0,8 | 4 | <0,1 | <15 | 7 | 0 |
| Rua André Manuel, 6 (Capelas) (CR2) | 06/11/2015 | 4734 | <5 | <3 | <3 | <0,5 | 7,7 | 126 | <0,8 | 5 | <0,1 | <15 | 11 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Valores que não cumprem o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro

Procedimentos e valores de referência

| Parâmetro | Procedimento | Valor paramétrico | Unidades |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cor | NP 627:1972 | 20 | mg/l PtCo |
| Cheiro | EN 1622 | 3 | - |
| Sabor | EN1622 | 3 | - |
| Turvação | ME-16 | 4 | UNT |
| pH a 20°C | NP 411 | ≥6,5≤9,5 | - |
| Condutividade Eléctrica a 20°C | NP 732:1969 | 2500 | µS/cm |
| Oxidabilidade em meio ácido | NP 731:1969 | 5 | mg O ₂ /l |
| Nitratos | ME-14 | 50 | mg NO ₃ /l |
| Amónio | Método de Nessler-ME-10 | 0,5 | mg NH ₄ /l |
| Manganês | ME-13 | 50 | µg Mn/l |
| Nº de Colónias a 22°C | ISO 6222:1999 | S/ alteração anormal | N/ml |
| Nº de Colónias a 37°C | ISO 6222:1999 | S/ alteração anormal | N/ml |

ZONA DE ABASTECIMENTO -CAPELAS-MARANHAO

| | | | Resultados - I | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|--------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | Parâmetros Físico-Químicos | | | | | | | | | | | | | |
| Local de recolha | Data | N.º do Boletim | Sb | As | B | Cd | Pb | Cu | F | Cr | Fe | Pest. T. 1 | Tetracloroetano | Tricloroetano | Bromato | Benzopireno |
| Travessa do Marujo, Fontenário (Capelas) (CI) | 07/08/2018 | 3279 | <2 | <2 | <0,2 | <0,40 | <3,0 | <0,010 | <0,40 | <10 | <40 | <0,050 | <0,20 | <0,10 | <5,0 | <0,0050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Parâmetros Físico-Químicos | | | | | | | | | | | | | |
| Local de recolha | Data | N.º do Boletim | Al | Hg | Ni | NO2 | HAP ³ | Na | Se | SO4 | CN | Calcio | Tri-halometanos2 | Magnésio | Benzeno | D. Total |
| Travessa do Marujo, Fontenário (Capelas) (CI) | 07/08/2018 | 3279 | <60 | <0,02 | <5,0 | <0,02 | <0,08 | 20 | <2 | 4 | <10 | 5 | 14,2 | 4 | <0,20 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Parâmetros Físico-Químicos | | Parâmetros Radiológicos | | | | Parâmetros Microbiológicos | | | | | | | |
| Local de recolha | Data | N.º do Boletim | Cloretos | 1,2-dicloroetano | Radão | α | β | DI | C. perfringens | Criprosporidium | Enterococos | | | | | |
| Travessa do Marujo, Fontenário (Capelas) (CI) | 07/08/2018 | 3279 | 17,7 | <0,750 | <10 | <0,04 | <0,10 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Valores que não cumprem o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro

| Local de recolha | Data | N.º do Boletim | Resultados - I | | | | | | | |
|---|------------|----------------|------------------|---------|-----------|----------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| | | | HAP ³ | | | | Tri-halometanos ² | | | |
| | | | B [b] F | B [k] F | B [ghi] P | I [1,2,3-cd] P | Clorofor. | Bromofórmio | Dibromocl. | Bromodiclorometano |
| Travessa do Marujo, Fontenário (Capelas) (CI) | 07/08/2018 | 3279 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,65 | 4,94 | 6,1 | 2,51 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Valores que não cumprem o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro

Procedimentos e valores de referência

| Parâmetro | Procedimento | Valor paramétrico | Unidades | Parâmetro | Procedimento | Valor paramétrico | Unidades |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------|
| Antimónio (Sb) | MI - EAA (Hid) | 5 | µg/l | HAP | HPLC | 0,1 | µg/l |
| Arsénio (As) | MI - EAA (Hid) | 10 | µg/l | Selénio (Se) | MI - EAA (Hid) | 10 | µg/l |
| Boro (B) | MI - PTDL34 | 1 | mg/l | Sódio (Na) | SM 3111 B | 200 | mg/l |
| Cádmio (Cd) | MI - EAA (Fg) | 5 | µg/l | Sulfatos (SO ₄) | SM 4500 E | 250 | mg/l |
| Chumbo (Pb) | MI - EAA (Fg) | 10 | µg/l | Cianetos (CN) | EAM | 50 | µg/l |
| Cobre (Cu) | SM 3111 B | 2 | mg/l | Cálcio* | EDTA | - | mg/l |
| Fluoretos (F) | SM 4500 C | 1,5 | mg/l | Tri-halometanos | CG | 100 | µg/l |
| Crómio (Cr) | MI - EAA | 50 | µg/l | Magnésio | Cálculo | - | mg/l |
| Ferro (Fe) | MI - PTDL37 | 200 | µg/l | Benzeno | CG - MS | 1 | µg/l |
| Pesticidas Totais | MI - Cálculo (CG) | 0,5 | µg/l | Dureza Total | EDTA | - | mg/l |
| Pesticidas Individuais | CG | 0,1 | µg/l | Cloretos | NP 423 | 250 | mg/l |
| Tetracloroetano | CG | 10 | µg/l | 1,2-dicloroetano | CG - MS | 3 | µg/l |
| Tricloroetano | CG | 10 | µg/l | Radão | NP 4362-1997 | 500 | Bq/l |
| Bromato | CI | 10 | µg/l | α-total | NP 4332-1996 | 0,1 | Bq/l |
| Benzopireno | HPLC | 0,01 | µg/l | β-total | NP 4330-1996 | 1,0 | Bq/l |
| Alumínio (Al) | MI - EAA (Fg) | 200 | µg/l | Dose Indicativa (DI) | | 0,1 | mSv/ano |
| Mercúrio (Hg) | SM 3113 | 1 | µg/l | <i>C. perfringens</i> | ISO14189 | 0 | N/100 ml |
| Níquel (Ni) | MI - EAA (Fg) | 20 | µg/l | <i>Criprosporidium</i> | ISO14189 | 0 | N/100 ml |
| Nitritos (NO ₂) | NP 624 | 0,5 | mg/l | Enterococos | ISO 7899-2 | 0 | N/100 ml |

* Não é recomendável que a concentração seja superior a 100mg/L.

| | | | Resultados - I | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | Pesticidas Totais ¹ | | | | |
| <i>Local de recolha</i> | <i>Data</i> | <i>N.º do Boletim</i> | Glifosato | Terbutilazina | MCPA | S-Metolacloro | Desetilterbutilazina |
| <i>Travessa do Marujo, Fontenário (Capelas) (CI)</i> | <i>07/08/2018</i> | <i>3279</i> | <0,10 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,05 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Valores que não cumprem o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº152/2017, de 7 de dezembro

